

Exempel på montering

A Beslag/klammer B Trådspännare C Trådstaket

- Min 3 per stolpe
upptill, nedtill, i mitten



- Min 3 per start-
och slutstolpe
- Fäst på stolparna
med beslag




- I varierande höjder

D Stag E Stolpe

- 1 st per start-
och slutstolpe
- 2 st per hörnstolpe
- 1 st per grindstolpe
- 2 st i mitten på
sträckor från 25 m

Fästmöjligheter:
- Fastgjutning (stolparna måste gjutas ner min 40 cm):
Stolphöjd = metallnätets höjd + 50 cm
- Med stolpspjut:
Stolphöjd = metallnätets höjd + 15,5 cm
- Med fotplatta/stolpfot: Rekommenderas endast
för mellanstolpar



F Stolpe G Spännråd H Spännstav

- Ska alltid gjutas
ner min 40 cm
i fundamentet

- Ger stabilitet till nätet
- Fäst upptill, nedtill
och i mitten

- 1 st per start-, slut-
och hörnstolpe

I Stagplatta J Fotplatta/stolpfot K Markspjut

- Att fästas i fast
underlag eller
markspjut

- Att fästas
i fast underlag

- Att slå ner i marken
- Lämplig för att
fästa mellan- och
hörnstolpar

