

Rengöring:

Använd vanliga milda rengöringsmedel (ej innehållande slipmedel).

Rengöringshjälpmedel som stålull eller grön fibersvamp repar den porfria ytan.

Starka alkalier samt lösningsmedel som t.ex. thinner och aceton kan göra ytan matt.