

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Använd skyddsglasögon, hörselskydd, skyddshandskar, dammasker och vid riskfyllda arbeten måste även ansiktsskydd, läderskjortor och skyddsskor bäras.



Andningsskydd
(ISO 7010)



Skyddshandskar
(ISO 7010)



Skyddsglas-
ögon
(ISO 7010)



Hörselskydd
(ISO 7010)



Läs
instruktionerna
(ISO 7010)



Endast tillåtet för
grovbearbetning
med en vinkel på
mer än 10°



Endast lämplig
för helt slutna
maskiner



Använd inte
defekta
slipprodukter



Endast för
kapning
(ISO 7010)



Endast för
torrslipning
(ISO 7010)



Använd inte
utan stöd
(ISO 7010)